










2. Inspektionsergebnis Übersicht

2.1. Gesamtbewertung (hygienisch / technisch) der überprüften RLT-Anlage	
RLT-Anlage: Anlage 2 (Innenzone BT A)	Anlage Nummer: 1000283
Sachverständiger: GKS Klima-Service GmbH & Co. KG / Michael Nimhongchai	Prüfbeginn: 05.07.2013
Gesamtergebnis der Inspektion	Nächste Prüfung: 05.07.2015
3,07 	Art: Erstinspektion
Begehung mit:	
Ausgeführte Tätigkeiten	
 Chemische Parameter <input type="checkbox"/>	 Fotos <input checked="" type="checkbox"/>
 Mikrobiologie <input type="checkbox"/>	 Partikelmessung <input type="checkbox"/>
 Klimaparameter <input type="checkbox"/>	 Staubflächendichte <input type="checkbox"/>
 Wasseruntersuchung <input type="checkbox"/>	
Anlagenschema und Komponentenbewertung	
	
Bewertung	
1 sehr gut	2 gut
3 befriedigend	4 mangelhaft
5 ungenügend	